7611 Kodak EPY 7611
I.H.C.M. KODAK Color Control Patches © The Tiffen Company, 2000 INSTITUTO DE HISTORIA Y CULTURA MILITAR Kodak
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black
I.H.C.M. 3470 4/1 PO-1/17

Rio Miño.

Portugal

Rio Miño.

Plano del Fuerte de Goyan

explicacion.

1. Rastillo
2. Cuerpo de Guardia
3. Puente de mampostexia de Cal y Canto con cinco arcos construida año de 1788.
4. Puerta Principal y en cima se deposita la Polvora en un Quarto à Prueba para estar descompuesto el Almazen
5. Casa del Governador
6. Pozo.
7. Cuerpo de Guardia
8. Calabozo.
9. Pavellon del oficial
10. Casa del Capitan de llaves
20. Yd.m del Horno
11. Bodega del Governador
12. Espaldon al Nivel del Parapeto
13. Capilla
14. Almazen de Pertrechos desmozado
15. Almazen de Polvora deteriorado
16. Cantina.
17. Quartel dela Tropa
18. Cavalleriza del Governador
19. Cuerpo de Guardia.
21. Unica porcion de Camino cubierto arruinado.

Nota

Los Parapetos, y Cañoneras se hallan desmozados sin Reservin.to p.a las partes corte. niases, y p.a lo interior alguna piedras mal colocadas le niven de Reservin.to

Asimismo el Foso esta mas ancho en unas partes que en otras, y las lineas dela Cor. pa escarpa nadas à Dis. versas partes fuera del orden Re. gular, y lo mismo se advierte en lo demas delas fortificaciones p.a lo q.e se nota aqui.

Soaz.

Labrada

Camino de Fui

Dehesa de Robles

Vinas

Fresna labrada

Pinos

Camino de la Guardia

Fresna labrada

Pinos

Pinos

Fresna labrada

Pinos

Pinos

Fresna labrada

4 8 12 24 48 U.s Castellanas

Goyan Agosto 25 de 1790.

Manuel Nadela